

建设项目职业病防护设施验收专项验收报告

建设单位	广州市净水有限公司		
项目名称	大沙地污水处理厂扩建工程建设项目		
项目类型	扩建		
评价单位	华测检测认证集团股份有限公司		
危害类别	一般		
评审地点	广州市净水有限公司大沙地分公司	评审时间	2021年10月

<p>8.对措施和建议符合性</p> <p>9.评价结论正确</p>		<p>1.建</p> <p>2.建</p> <p>3.设</p> <p>4.开</p> <p>5.</p> <p>6.</p>
<p>二、工作场所职业病防护设施运行情况</p> <p>1.建立了职业病防治责任制；</p> <p>2.建立了职业卫生管理制度；</p> <p>3.设置的职业卫生管理机构和管理的人员满足要求，有职业卫生档案；</p> <p>4.开展了职业卫生“三同时”等前期预防工作；</p> <p>5.职业病防护设施管理和维护基本符合要求；</p> <p>6.劳动者能得到合格的个人防护用品；</p> <p>7.职业卫生应急管理符合要求。</p>		<p>1.建</p> <p>2.建</p> <p>3.设</p> <p>4.开</p> <p>5.</p> <p>6.</p>

三、《控制效果评价报告》的修改意见

5. 本准则中“内部控制的有效性”是指企业在特定基准日内部控制的设计和运行状况符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引规定的程度。专家其他意见。

班二 授和译审等临


专家组长(签名)


2021年9月21日

2021年09月21日

专家审查意见处理及落实落实情况表

序号	建设单位	项目名称	监理单位	专家意见	处理意见	落实情况	评审时间
1	广州市净水有限公司	大沙地污水处理厂续建工程新建	广东恒裕建设工程集团有限公司	1. 监理单位资质不符合要求。 2. 监理单位项目负责人不具备相应资格。 3. 监理单位安全管理人员配备不足。	1. 监理单位资质不符合要求。 2. 监理单位项目负责人不具备相应资格。 3. 监理单位安全管理人员配备不足。	1. 监理单位资质不符合要求。 2. 监理单位项目负责人不具备相应资格。 3. 监理单位安全管理人员配备不足。	2021年







职业危害区域

负责人

[Handwritten Signature]

评价单位整改落实情况：

专家修改意见	补充（修改）内容	对应页
1. 细化加药间、污泥卸	资料性附件“4.11.2 通风、空气	
性评价；	“3.3 职业病危害因素关键控制点”	P62-P63
3. 专家其他个人	资料性附件“3.3 职业病危害因素关键控制点”	P82
细化关键控制点	利用表 8-2 已细化关键控制点的内容	

负责人（签章）：

[Handwritten Signature]