

专家审查意见整改落实情况表

建设单位	广州市净水有限公司		
项目名称	广州市净水有限公司大观分公司建设项目		
评价单位	华测检测认证集团股份有限公司		
危害类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 严重		
评审地点	广州市净水有限公司大观分公司	评审时间	2021 年 10 月 2

建设单位整改落实情况：

完善作业场所职业卫生警示标识的设置

- a) 广州市净水有限公司大观分公司于加药间增设警示标识，如图 1。
- b) 广州市净水有限公司大观分公司于污泥干化车间卸泥作业区域增设警示标识，如图 2。



图 1 加药间



图 2 污泥干化车间卸泥作业区域

华测检测认证集团

陈怡

7.职业卫生应急管理基本符合要求。

三、《控制效果评价报告》的修改意见

1.进一步细化加药间、污泥卸料间

2.完善污泥干化的防护设施合理性与有效性评价；

3.专家其他个人意见。

四、工作场所职业病防护措施的整改意见

完善作业场所职业卫生警示标识的设置。

五、技术评审结论

专家组同意修改后通过《控制效果评价报告》，修改后的《控制效果评价报

须

经专家组确认。

专家组同意